



Ελευσίνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ταχ.Δ/ση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78
Ταχ.Κώδικας : 19200 Ελευσίνα
Πληροφορίες : Δ. Ποδιώτης, Μ.Λίγγου
Τηλέφωνο : 213 2047 110,113
Email: tm.per.dyt@patt.gov.gr

ΠΡΟΣ :

1. Γραφείο Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
2. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Δ.Ε.Π.Π.Π. ΑΕ
info@hellenic-petroleum.gr
info@helpe.gr
(Με απόδειξη)

**ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ &
ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ**

για την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π. ΑΕ» (Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου), σχετικά με συμβάντα σε αγωγούς πετρελαιοειδών διασύνδεσης των εγκαταστάσεων Ασπροπύργου με τις εγκαταστάσεις Ελευσίνας Αττικής.

ΣΧΕΤΙΚΑ

1. Ο Ν. 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3010/02 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61Ε.Ε...» και τον Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Ο Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] (ΦΕΚ 133/Α/2018).
3. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/13-2-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
4. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92Α/7-5-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
5. Ο Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129Α/23-7-2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού

Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις», όπως ισχύει.

6. Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ193Α/20-10-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11^{ης} Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ..., καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις.», όπως ισχύει.
7. Ο Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150Α/30-7-2022) με θέμα «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου».
8. Ο Ν.5037/2023 (ΦΕΚ 78Α/28-03-2023) με θέμα «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και ΥδάτωνΕιδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος»
9. Ο Ν.5151/2024 Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης αποβλήτων, τη βελτίωση του πλαισίου εξοικονόμησης ενέργειας, την ανάπτυξη των έργων ενέργειας και την αντιμετώπιση πολεοδομικών ζητημάτων.
10. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. 37419/13479/2018 (ΦΕΚ 1661/Β'/11-05-2018) «Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την έγκριση της υπ' αρ. 121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου περί τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Αττικής», όπως ισχύει.
11. Η Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» (ΦΕΚ 383Β/28-3-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Η με αρ.πρ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-08-2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21.9.2011 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις ΚΥΑ αρ. οικ.92108/1045/Φ.15/2020 (ΦΕΚ 3833/Β/2020) και ΥΑ αρ.ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069 (ΦΕΚ 841Β/2022).
13. Η Υ.Α. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530/Β` 8.3.2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
14. Η Εγκύκλιος Α.Π. οικ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/141771/7632/20.12.2024 του ΥΠΕΝ Διευκρινήσεις σχετικά την εφαρμογή του Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») στις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις.
15. Η Υ.Α οικ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/60932/3707 (ΦΕΚ 3494/Β 4.7.2025) «Τροποποίηση επικαιροποιημένου Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις.
16. Η με αρ.πρωτ. 18641/05-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΩ9Ζ7Λ7-ΜΧΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα «Ορισμός Αναπληρώτριας Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχων.
17. Η με αριθμ. πρωτ. 126895/2024 (ΦΕΚ 740/Β/31.01.2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής για τη Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, σε Αντιπεριφερειάρχες, σε Περιφερειακούς Συμβούλους και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, στον Ειδικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής και σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής.

18. Το με αρ. πρωτ. 58785/16-1-2025 έγγραφο του δήμου Ελευσίνας σχετικά με διαρροή πετρελαίου στην περιοχή του Σαρανταπόταμου.
19. Η από 16-1-2025 αυτοψία της υπηρεσίας μας κατά την οποία συντάχθηκε «Φύλλο Ελέγχου» και επιδόθηκε αυθημερόν στον υπεύθυνο της δραστηριότητας που διενεργήθηκε πλησίον αγωγού μεταφοράς πετρελαιοειδών στην θέση Σαρανταπόταμος του Δήμου Ελευσίνας.
20. Η από 17-1-2025 Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου (ΠΠΕ) (για την αυτοψία της 16-1-2025), η οποία διαβιβάστηκε με το με αρ. πρωτ 182868/11-2-2025 έγγραφο κλήτευσης προς την εταιρεία ΕΛΠΕ και επιδόθηκε στις 11-2-2025 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
21. Η από 20-1-2025 αυτοψία της υπηρεσίας μας κατά την οποία συντάχθηκε «Φύλλο Ελέγχου» και επιδόθηκε αυθημερόν στον υπεύθυνο της δραστηριότητας, κατά την οποία ελήφθη δείγμα χρώματος από το όρυγμα εργασιών επί του αγωγού μεταφοράς πετρελαιοειδών πλησίον του ρέματος Σαρανταπόταμου.
22. Τα με αρ.πρωτ. 155650/6-2-2025 αποτελέσματα της από 20-1-2025 δειγματοληψίας χρώματος (από περιοχή ορύγματος- αγωγός πλησίον του ρέματος Σαρανταπόταμου) από το εργαστήριο Eurofins).
23. Η από 28-1-2025 αυτοψία της υπηρεσίας μας επί του αγωγού που βρίσκεται εντός των αποθηκών Βεϊνόγλου κατά την οποία συντάχθηκε «Φύλλο Ελέγχου» και επιδόθηκε αυθημερόν στον υπεύθυνο της δραστηριότητας.
24. Η με αρ. πρωτ. 101/10-2-2025 επιστολή των ΕΛΠΕ σχετικά με έγκριση εργασιών αποκατάστασης εδάφους προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (αρ.πρωτ.176786/11-2-2025).
25. Το με αρ. πρωτ. 3336/6-2-2025 έγγραφο του Δήμου Ασπροπύργου που αφορά «επεισόδιο σοβαρής ρύπανσης από διαρροή πετρελαιοειδών στην οδό Μεγαρίδος στον Ασπρόπυργο την Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2025». (αρ. πρωτ. 154305/6-2-2025).
26. Η από 13-2-2025 αυτοψία εντός του ρέματος Σαρανταπόταμου της υπηρεσίας μας κατά την οποία ελήφθη δείγμα υγρών από το ρέμα του Σαρανταπόταμου.
27. Η με αρ. πρωτ. 244774/26-2-2025 έκθεση αναλύσεων της από 13-2-2025 δειγματοληψίας υγρών (εντός του ρέματος του Σαρανταπόταμου) από το εργαστήριο Eurofins.
28. Το με αρ. πρωτ. 111/17-2-2025 έγγραφο της εταιρείας προς την υπηρεσία μας με το οποίο υπέβαλε τις απόψεις της και το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (αρ.πρωτ. 208212/18-2-2025), επί της (20) σχετικής κλήτευσης.
29. Η από 28-2-2025 νέα προσωρινή έκθεση ελέγχου (που αφορά την 13-2-2025 αυτοψία εντός του ρέματος Σαρανταπόταμου) η οποία διαβιβάστηκε με την με αρ. πρωτ 273967/6-3-2025 κλήτευση προς την εταιρεία ΕΛΠΕ και επιδόθηκε στις 6-3-2025 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
30. Το με αρ. πρωτ. έγγραφο 256735/28-2-2025 έγγραφο της υπηρεσίας μας με το οποίο ενημερώνεται η αδειοδοτούσα αρχή (ΥΠΕΝ) σχετικά με τα συμβάντα των αγωγών των ΕΛΠΕ και ζητάει επιπρόσθετους όρους πέραν των τηρουμένων από τα ΕΛΠΕ για καλύτερη περιβαλλοντική παρακολούθησή τους.
31. Το με αρ. πρωτ. 13690/4-3-2025 έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής στο οποίο προτάθηκαν ενέργειες σε συνέχεια των συμβάντων των αγωγών των ΕΛΠΕ.
32. Το με αρ. πρωτ. έγγραφο 319922/17-3-2025 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς την αδειοδοτούσα αρχή με το οποίο της διαβιβάζει σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που εισήχθη στην υπηρεσία μας

(αρ.πρωτ.13690/4-3-2025) στο οποίο προτάθηκαν ενέργειες σε συνέχεια των συμβάντων των αγωγών των ΕΛΠΕ.

33. Η με αρ. πρωτ. 194/21-3-2025 επιστολή των ΕΛΠΕ προς τη ΔΙΠΑ, η οποία μας κοινοποιήθηκε, σχετικά με την τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων για την περιβαλλοντική παρακολούθηση των αγωγών διασύνδεσης.
34. Η με αρ. πρωτ 457949/14-4-2025 Οριστική έκθεση Ελέγχου στην εταιρεία ΕΛΠΕ και επιδόθηκε στις 15-4-2025 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
35. Η με αρ. πρωτ. 314/15-5-2025 Δήλωση Συμμόρφωσης (Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών) των ΕΛΠΕ στην οριστική έκθεση ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας (αρ.πρωτ. 610845/15-5-2025).
36. Το με αρ. πρωτ.ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/59091/3606/29-05-2025 έγγραφο του τμήματος επιθεώρησης περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ σχετικά με νέες διαρροές πετρελαιοειδών στην κοίτη του Σαρανταπόταμου στον Ασπρόπυργο (αρ. πρωτ. 664857/2-6-2025).
37. Το με αρ.πρωτ. 1057/4/6-β/29-5-2025 έγγραφο του Α.Τ. Ελευσίνας σχετικά με διενέργεια προανάκρισης – Ρύπανση περιβάλλοντος.
38. Η από 28-5-2025 συμπληρωματική προσωρινή έκθεση ελέγχου η οποία διαβιβάστηκε με την με αρ. πρωτ 659576/30-5-2025 κλήτευση προς την εταιρεία που παραδόθηκε στις 2-6-2025 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
39. Το με αρ. πρωτ. 356/11-6-2025 απαντητικό έγγραφο / απόψεις των ΕΛΠΕ επί της συμπληρωματικής προσωρινής έκθεσης ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας (αρ.πρωτ. 727060/16-6-2025).
40. Το με αρ. πρωτ. 739227/17-6-2025 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς την ΑΑΔΕ για τη χορήγηση στοιχείων και πληροφοριών φορολογούμενων (ετήσιων ακαθάριστων εσόδων).
41. Το με αρ. πρωτ. 2261.3/1419/2025/18-6-2025 έγγραφο «ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ στα ΕΛΠΕ». του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας.
42. Το με αρ. πρωτ. ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ 77235 ΕΜΠ/27-6-2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Δεδομένων της ΑΑΔΕ (αρ. πρωτ. 3050/2-7-2025).
43. Η από 2-7-2025 βεβαίωση επί της από 13-2-2025 δειγματοληψίας υγρών (εντός του ρέματος του Σαρανταπόταμου) από το εργαστήριο Eurofins (αρ.πρωτ.822182/3-7-2025).
44. Η από 3-7-2025 νέα έκθεση αυτοψίας επανελέγχου της υπηρεσίας μας στις εγκαταστάσεις των αποθηκών του Βεϊνόγλου και στην ΝΕΟΑΚ, στο ύψος της εταιρείας Χαλυβουργικής.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Είδος ελέγχου: Έκτακτος μερικός έλεγχος.

Επωνυμία φορέα: «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π. ΑΕ»

Είδος δραστηριότητας: «Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου» σχετικά με συμβάντα σε αγωγούς πετρελαιοειδών διασύνδεσης των εγκαταστάσεων Ασπροπύργου με τις εγκαταστάσεις Ελευσίνας Αττικής».

Θέσεις έργου – Σημεία Ελέγχου:

1^{ον} : πλησίον του ρέματος Σαρανταπόταμου στην είσοδο της Ελευσίνας

φ=38.048639°, λ=23.554583° (WSG 84) (γεωγρ. πλάτος: 38°02'55.1"N και γεωγρ. μήκος: 23°33'16.5"E)

2^{ον} :Επί του εδάφους της εγκατάστασης αποθήκευσης της εταιρείας ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ στον Ασπρόπυργο

φ=38.050806°, λ=23.570000° (WSG 84) (γεωγρ. πλάτος: 38°03'02.9"N και γεωγρ. μήκος: 23°34'12.0"E)

3^{ον} : εντός της κοίτης ρέματος Σαρανταπόταμου στην είσοδο της Ελευσίνας (δυτικά).
φ=38.04871°, λ=23.55536° (WSG 84) (γεωγρ. πλάτος: 38°02'55.3"N και γεωγρ. μήκος: 23°33'19.3"E)

4^{ον} : όρυγμα πλησίον επί της ΝΕΟΑΚ στο ύψος της εταιρείας Χαλυβουργικής στον Ασπρόπυργο

φ=38.049839°, λ=23.568750° (WSG 84) (γεωγρ. πλάτος: 38°02'59.4"N και γεωγρ. μήκος: 23°34'07.5"E)

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση: 101138/1.10.2009 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

❖ **1^η Αυτοψία 16-1-2025 (αγωγός πλησίον ρέματος Σαρανταπόταμου) (σχετ. 19)**

Θέση 1^η – αγωγός πλησίον του ρέματος Σαρανταπόταμου

Η υπηρεσία μας διενήργησε αυτοψία στις 16-1-2025 (σε συνέχεια του (18) σχετικού εγγράφου,

κατά την οποία έγινε έλεγχος σε αγωγό πετρελαιοειδών 12 ιντσών των ΕΛΠΕ που βρίσκεται στην είσοδο της Ελευσίνας στην περιοχή του Σαρανταπόταμου, σχετικά με όχληση από οσμές πετρελαιοειδών και διερεύνηση διαρροής πετρελαιοειδών από την λειτουργία των αγωγών διασύνδεσης των δύο διωλιστηρίων ΕΛΠΕ ΒΕΑ(Ασπροπύργου) με ΕΛΠΕ ΒΕΕ(Ελευσίνας).

Ο έλεγχος ήταν έκτακτος και συντάχθηκε επιτόπου Φύλλο Ελέγχου το οποίο επιδόθηκε στον υπεύθυνο της δραστηριότητας.

Τα ονοματεπώνυμα των υπαλλήλων που διενήργησαν την αυτοψία :

Δημήτριος Ποδιώτης , Μαρία Λίγγου

Επωνυμία φορέα : «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.»

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση : 101138/1.10.2009 «Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του διωλιστηρίου της Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, που λειτουργεί στο 17ο χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και βάσει της οποίας το εν λόγω έργο κατατάσσεται στην Α1 κατηγορίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο φύλλο ελέγχου :

Την ημέρα της αυτοψίας διαπιστώθηκε ότι πλησίον του ρέματος Σαρανταπόταμου και κατάντι του αεροδρομίου Ελευσίνας γίνονται εργασίες επί υφιστάμενου αγωγού 12" μεταφοράς καυσίμων της εν θέματι εταιρείας, που έφερε συνδέσεις. Συγκεκριμένα είχε ανοιχτεί όρυγμα βάθους 3 μέτρων περίπου και είχε αποκαλυφθεί ο αγωγός και η σύνδεση. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι έρεε με μικρή παροχή υγρό το οποίο κατά δήλωση εκπροσώπου της εταιρείας ήταν νερό που είχε κατακλύσει τον αγωγό για τις εργασίες συντήρησης.

Στον ευρύτερο χώρο εκτέλεσης των εργασιών διαπιστώθηκε η ύπαρξη οσμών πετρελαιοειδών.

Εντός του ρέματος του Σαρανταπόταμου διαπιστώθηκε η ύπαρξη πετρελαιοειδών και ιριδισμού χωρίς να εντοπισθεί το σημείο εκπομπής, που μακροσκοπικά δεν διαπιστώθηκε η συσχέτιση με τις παρακείμενες εργασίες.

❖ **ΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ για τον αγωγό πλησίον ρέματος Σαρανταπόταμου - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΚΘΕΣΗ 17-1-2025 (αυτοψία 16-1-2025) – (σχετ. 20)**

Θέση 1^η – αγωγός πλησίον του ρέματος Σαρανταπόταμου

Στη συνέχεια η υπηρεσία μας διαβίβασε στην εταιρεία ΕΛΠΕ, την από 17/1/2025 συνταχθείσα Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου (ΠΕΕ) με το με αρ.πρωτ.182868/11-2-2025 έγγραφο κλήτευσης σε απολογία με κλήτευση για υποβολή απόψεων ως προς τις διαπιστώσεις της ΠΕΕ και συγκεκριμένα :

Για την 1^η διαπίστωση :Στον χώρο του ορύγματος γίνονταν εργασίες αποκάλυψης του αγωγού πετρελαιοειδών (12")

Ζητήθηκε,

«...σύμφωνα και με τις ΑΕΠΟ των ΕΛΠΕ ΒΕΑ όπως ισχύουν, και ειδικότερα βάσει της παραγράφου 4.7.38 της με αρ. πρωτ. 111789/6831/02.12.2019 ΑΕΠΟ (ΑΔΑ:ΩΝΘΤ4653Π8-Λ66), ..«Να εφαρμόζεται πρόγραμμα επιθεώρησης και συντήρησης των σωλαναγωγών της ενότητας 1.1.4.5 της παρούσας Απόφασης, το οποίο περιλαμβάνει:

- παχυμετρήσεις ή άλλους ποιοτικούς ελέγχους, κατ' ελάχιστο ανά πενταετία, ανάλογα με την κρισιμότητα του κάθε αγωγού.*
- Στους αγωγούς υγραερίων παχυμετρήσεις κατ' ελάχιστο ανά διετία*
- Στους αγωγούς των προβλητών ετήσια οπτική επιθεώρηση και παχυμετρήσεις κατ' ελάχιστο ανά τριετία»,*

όπως προσκομισθούν τα απαραίτητα έγγραφα τεκμηρίωσης τήρησης του ανωτέρω όρου, καθώς και τα δύο τελευταία φύλλα ελέγχου (reports) σύμφωνα με το προαναφερθέν χρονοδιάγραμμα συντηρήσεων / ελέγχων για τον συγκεκριμένο αγωγό, συμπεριλαμβανομένου και του τελευταίου report (στα πλαίσια διαδικασιών συντήρησης), βάσει του οποίου προέκυψε η αναγκαιότητα επέμβασης στο συγκεκριμένο τμήμα του αγωγού, αλλά και η μελέτη βάσει της οποίας προκύπτει η βέλτιστη λύση κατάργησης των συνδέσεων και αντικατάστασής τους με συγκολλήσεις.

Για την 2^η διαπίστωση :Στον χώρο του ορύγματος όπου υπάρχει η σύνδεση του αγωγού πετρελαιοειδών (12") ρέει μ

Ζητήθηκε αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εργασιών σχετικά με τις εργασίες συντήρησης στο συγκεκριμένο σημείο του αγωγού, συνοδευόμενο από χημικές αναλύσεις εδάφους, σύνολο των παραστατικών βυτιοφόρων για την απάντηση του νερού που βρίσκεται εντός του αγωγού. Επιπρόσθετα περιγραφή και υποβολή τυχόν παραστατικών για τυχόν απορρύπανση του εδάφους στο σημείο εργασιών συντήρησης. Επιπρόσθετα ζητείται χημική ανάλυση εδάφους στο πρανές του ορύγματος.

Για την 3^η διαπίστωση : Διαπιστώθηκε η ύπαρξη οσμών που προέρχονται από το σημείο του ορύγματος και αναδυό

Ζητήθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με την λήψη κατάλληλων πρακτικών μέτρων για την αποφυγή πρόκλησης δυσοσμίας στο περιβάλλον.

❖ **2^η Αυτοψία 20-1-2025 – λήψη δείγματος χώματος (αγωγός πλησίον ρέματος Σαρανταπόταμου) (σχετ.21)**

Θέση 1^η – αγωγός πλησίον του ρέματος Σαρανταπόταμου

Η υπηρεσία μας διενήργησε εκ νέου αυτοψία στις 20-1-2025 στο ίδιο σημείο στην είσοδο της Ελευσίνας στην περιοχή του Σαρανταπόταμου, συμπληρωματικά της από 16-1-2025 αυτοψίας,

προκειμένου να ελέγξει τις εργασίες συντήρησης επί του αγωγού των ΕΛΠΕ. Κατά την αυτοψία ελήφθη δείγμα χώματος (σύμφωνα και με τα απαιτούμενα κατά την προγενέστερη αυτοψία της 16-1-2025). Το δείγμα ελήφθη εις διπλούν και το ένα παραδόθηκε σε εκπρόσωπο της εταιρείας των ΕΛΠΕ.

Ο έλεγχος ήταν έκτακτος και συντάχθηκε επιτόπου Φύλλο Ελέγχου το οποίο επιδόθηκε στον υπεύθυνο της δραστηριότητας.

Τα ονοματεπώνυμα των υπαλλήλων που διενήργησαν την αυτοψία :

Δημήτριος Ποδιώτης , Μαρία Λίγγου

Επωνυμία φορέα : «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.»

Στη συνέχεια το δείγμα χώματος παραδόθηκε σε εξωτερικό συνεργάτη της Περιφέρειας Αττικής (Eurofins), από τα αποτελέσματα του οποίου (σχετ 22) τεκμηριώθηκε η ύπαρξη υδρογονανθράκων :

Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων και σύμφωνα με τις οριακές τιμές της Απόφασης 2003/33/ΕΚ και τον πίνακα της παραγράφου 2.1.2 για τα Αδρανή απόβλητα προκύπτει ότι η τιμή των Ολικών Διαλυμένων Στερεών είναι εκτός των ορίων. Επιπρόσθετα διαπιστώθηκε η ύπαρξη υδρογονανθράκων (συγκέντρωσης 8.099 mg/Kg) κ.α.

❖ **3^η Αυτοψία 28-1-2025 (συμβάν / διαρροή πετρελαιοειδών στις εγκαταστάσεις Βεϊνόγλου) (σχετ23)**

Θέση 2^η – εγκαταστάσεις Βεϊνόγλου

Η υπηρεσία μας διενήργησε εκ νέου αυτοψία στις 28-1-2025 στις εγκαταστάσεις της εταιρείας «ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» που διατηρεί «Μονάδα παραλαβής, αποσυσκευασίας – ανασυσκευασίας - ετικετοποίησης- αποθήκευσης εμπορευμάτων (χωρίς ψύξη και μηχανολογικό εξοπλισμό), Logistics» επί της οδού Μεγαρίδος αρ. 5 στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Ο έλεγχος ήταν έκτακτος και συντάχθηκε επιτόπου Φύλλο Ελέγχου το οποίο επιδόθηκε στον υπεύθυνο της δραστηριότητας.

Τα ονοματεπώνυμα των υπαλλήλων που διενήργησαν την αυτοψία :

Δημήτριος Ποδιώτης , Μαρία Λίγγου

Επωνυμία φορέα : «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.»

Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο φύλλο ελέγχου :

Η αυτοψία αφορούσε στο τμήμα του αγωγού των ΕΛΠΕ, ο οποίος βρίσκεται εντός του χώρου των αποθηκών της εταιρείας ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι γίνονται από τα ΕΛΠΕ εργασίες αποκάλυψης των υφιστάμενων αγωγών που διέρχονται εντός των εγκαταστάσεων, σε όρυγμα στην νότια πλευρά, πλησίον του υποσταθμού της ΔΕΗ.

Στο νοτιοδυτικό τμήμα της εγκατάστασης υπάρχει υπόγεια τσιμεντένια δεξαμενή ομβρίων υδάτων, διαστάσεων περίπου 7x7 μέτρα, η οποία διαθέτει μόνιμο αντλητικό σύστημα. Μακροσκοπικά διαπιστώθηκε η ύπαρξη υδάτων επιβαρυσμένων με υδρογονάνθρακες λόγω οσμής και λόγω ιριδισμού στην επιφάνεια τους εντός της δεξαμενής. Επιπλέον υπήρχαν και ίχνη πετρελαιοειδών επί της τσιμεντένιας επιφάνειας πάνω από την δεξαμενή. Η έκτασή τους κάλυπτε περίπου 2 τ.μ.

Την ώρα του ελέγχου, υπήρχαν 2 βυτία κενού, τα οποία απαντούσαν το περιεχόμενο της δεξαμενής. Τα βυτία έχουν αποσταλεί με εντολή των ΕΛΠΕ.

❖ **Αρ.πρ.101/10-2-2025 : Επιστολή της εταιρείας ΕΛΠΕ προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής σχετικά με έγκριση εργασιών αποκατάστασης εδάφους (σχετ.24).**

Ύστερα από τα παραπάνω συμβάντα, η εταιρεία ΕΛΠΕ μας κοινοποίησε την σχετ 24 με αρ.πρωτ. 101/10-2-2025 (αρ.πρωτ.176786/11-2-2025) επιστολή της προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής σχετικά με έγκριση Περιβαλλοντικού Προγράμματος (εργασιών αποκατάστασης εδάφους) που προτίθεται να ακολουθήσει για την εξυγίανση του χώματος τόσο στο όρυγμα όπου γίνονταν οι εργασίες συντήρησης του αγωγού (θέση 1) όσο και εντός των εγκαταστάσεων της εταιρείας Βεϊνόγλου (θέση 2), βάσει της

παραγράφου 3 του άρθρου 12 της (σχετ.11) ΚΥΑ 13588/2006 «Εξυγίανση – αποκατάσταση χώρων ρυπασμένων από επικίνδυνα απόβλητα» «....3. Σε περίπτωση ρύπανσης ενός χώρου με επικίνδυνα απόβλητα συνεπεία ατυχήματος, λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση του ατυχήματος και την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος με απόφαση ή εντολή του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας,.....». Στο εν λόγω έγγραφο αναφέρονται, μεταξύ άλλων τα εξής ως προς τη :

Θέση 1^η – αγωγός πλησίον του ρέματος Σαρανταπόταμου

Περιοχή Σαρανταπόταμου

Κατά την προληπτική συντήρηση του αγωγού 12” λευκών προϊόντων διασύνδεσης διυλιστηρίων Ασπροπύργου - Ελευσίνας (BEA-BEE), και την πραγματοποίηση επιθεώρησής του των Δεκέμβριο 2023 με χρήση ειδικών ξέστρων (intelligent rigging) διαπιστώθηκε η ύπαρξη χαμηλής διάβρωσης πλησίον του ρέματος Σαρανταπόταμου. Για το σκοπό αυτό ελήφθη η απόφαση επισκευής του.

Πριν την έναρξη των εργασιών ο αγωγός τέθηκε εκτός λειτουργίας και το περιεχόμενό του σε όλο το μήκος του εκτοπίστηκε με νερό, όπως προβλέπεται για την εκτέλεση της εν λόγω εργασίας, ώστε αγωγός να καταστεί ελεύθερος αερίων.

Οι εργασίες στον χώρο ξεκίνησαν στις 14-1-2025. Στις 16-1-2025 και συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της εργασίας, ποσότητα νερού με ίχνη υδρογονανθράκων διέφυγε στο έδαφος. Οι εργασίες άντλησης των υδάτων που διέρρευσαν πραγματοποιήθηκαν από βυτιοφόρο όχημα με αντλία κενού, το οποίο είχε προβλεφθεί να υπάρχει στο χώρο για τον σκοπό αυτό. Οι εργασίες συντήρησης του αγωγού ολοκληρώθηκαν στις 23-1-2025.

Δεδομένης της ύπαρξης των ιχνών υδρογονανθράκων στο νερό που απελευθερώθηκε κατά τις εργασίες συντήρησης του αγωγού, η εταιρεία (ΕΛΠΕ) προτίθεται να προχωρήσει σε περαιτέρω αποκατάσταση της περιοχής, με απομάκρυνση κατάλληλης ποσότητας χωμάτων, μέχρι την αποκάλυψη υγιεινών εδάφους και παράλληλα σε αποκατάσταση του εδάφους με τοποθέτηση καθαρού χώματος.

Θέση 2^η – εγκαταστάσεις Βεϊνόγλου

Οδός Μεγαρίδος (αποθήκες Βεϊνόγλου)

Τις απογευματινές ώρες της 27-1-2025, οι υπηρεσίες της εταιρείας (ΕΛΠΕ) ενημερώθηκαν για την ύπαρξη ελαιωδών στο οδόστρωμα της οδού Μεγαρίδος στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Κατά τον αρχικό έλεγχο για την προέλευση των ελαιωδών διαπιστώθηκε πως η διάχυσή τους στο δρόμο προερχόταν από αγωγό της εταιρείας αποθήκευσης - logistics «Βεϊνόγλου», ο οποίος μέσω αντλητικού συστήματος διοχέτευε στο δρόμο το περιεχόμενο φρεατίου που βρισκόταν εντός των εγκαταστάσεων της εταιρείας αποθήκευσης. Δεδομένου ότι από τις εγκαταστάσεις εταιρείας αποθήκευσης διέρχεται αγωγός της εταιρείας (ΕΛΠΕ), για προληπτικούς λόγους ο αγωγός αδρανοποιήθηκε και έγινε η πλήρωσή του με νερό.

Η εταιρεία (ΕΛΠΕ) κινητοποιήθηκε άμεσα και διέθεσε προσωπικό της και εξειδικευμένα συνεργεία, τα οποία σε συνεργασία με τις τοπικές Αρχές ανέλαβαν την απομάκρυνση των ελαιωδών από το οδόστρωμα και την αποκατάστασή του, η οποία ολοκληρώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 28-1-2025. Μετά την απορρύπανση της οδού Μεγαρίδος, η εταιρεία (ΕΛΠΕ) προχώρησε σε εργασίες αποκάλυψης του αγωγού εντός των εγκαταστάσεων αποθήκευσης, ώστε να ελεγχθεί αν τα ελαιώδη που περιείχε το φρεάτιο της εταιρείας «Βεϊνόγλου» και διοχετεύτηκαν στην οδό Μεγαρίδος από το αντιληπτικό σύστημα της εν λόγω εταιρείας, προέρχονταν από αυτόν.

Την 29-1-2025 εντοπίστηκε βλάβη επί του αγωγού 12” λευκών προϊόντων της εταιρείας (ΕΛΠΕ), η οποία αποκαταστάθηκε άμεσα. Παράλληλα ολοκληρώθηκαν οι εργασίες καθαρισμού της περιοχής από τα κατάλοιπα υδρογονανθράκων. Και στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία (ΕΛΠΕ)

προτίθεται να προχωρήσει σε περαιτέρω αποκατάσταση της περιοχής με απομάκρυνση κατάλληλης ποσότητας χωμάτων πέριξ του σημείου βλάβης, μέχρι την αποκάλυψη υγειούς εδάφους και παράλληλα σε αποκατάσταση του εδάφους με τοποθέτηση καθαρού χώματος.

Τα χώματα που θα απομακρυνθούν από τις ως άνω περιοχές θα οδηγηθούν για τελική διάθεση μέσω των κατάλληλα αδειοδοτημένων εταιρειών διαχείρισης, με τις οποίες η εταιρεία (ΕΛΠΕ) έχει συνάψει συμβάσεις σχετικού αντικειμένου.

Η εταιρεία (ΕΛΠΕ) παρακαλεί για την έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, ώστε να προχωρήσει άμεσα σε εργασίες αποκατάστασης του εδάφους των προαναφερθεισών περιοχών, όπως περιγράφονται ανωτέρω.».

❖ **4^η Αυτοψία 13-2-2025 (δειγματοληψία μέσα από το ρέμα Σαρανταπόταμου – ύπαρξη πετρελαιοειδών) (σχετ.26)**

Θέση 3^η – εντός του ρέματος Σαρανταπόταμου

Η υπηρεσία μας πραγματοποίησε νέα αυτοψία στις 13-2-2025 και έλαβε δείγμα υγρών/νερού εντός της κοίτης του δυτικού τμήματος του Σαρανταπόταμου. Το δείγμα αυτό παραδόθηκε σε εξωτερικό συνεργάτη της Περιφέρειας Αττικής (Eurofins).

Από τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων του δείγματος διαπιστώθηκε η ύπαρξη υδρογονανθράκων (συγκέντρωσης 3.024.300 µg/l) (σχετ. 27).

Από την 2-7-2025 βεβαίωση του εργαστηρίου Eurofins (εξωτερικός συνεργάτης της Περιφέρειας Αττικής (σχετ.43) για το δείγμα υγρών/νερού, οι αυξημένες συγκεντρώσεις υδρογονανθράκων C10-C40 υποδηλώνουν πιθανή επιμόλυνση από πετρελαιοειδή/παραγωγα πετρελαίου/ορυκτέλαια.

❖ **18-2-2025 : ΑΠΟΨΕΙΣ της εταιρείας επί της ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (σχετ.20) της 17-1-2025 (σχετ28)**

Θέση 1^η – αγωγός πλησίον του ρέματος Σαρανταπόταμου

Η εταιρεία υπέβαλε τις απόψεις της με το (28) σχετικό επί της 17-1-2025 προσωρινής έκθεση ελέγχου που της διαβιβάστηκε, αλλά και επί των από 20-1-2025 και 28-1-2025 αυτοψιών της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις οποίες αναφέρει:

(Διαπίστωση 1) «...Σχετικά με το πρόγραμμα επιθεωρήσεων και συντήρησης σωληναγωγών, υπέβαλλαν πρόγραμμα των επιθεωρήσεων, αναφέροντας ταυτόχρονα την χρησιμοποιούμενη τεχνική, καθώς επίσης και τις δύο τελευταίες εκθέσεις ελέγχου αγωγών (reports), βάσει των οποίων αποφασίσθηκαν και μελετήθηκαν οι εργασίες αντικατάστασης τμημάτων του αγωγού στο σημείο πλησίον του Σαρανταπόταμου. Οι εργασίες επισκευής ολοκληρώθηκαν και υποβλήθηκε σχετικό χρονοδιάγραμμα. Επιπλέον προσκομίσθηκαν παραστατικά του βυτιοφόρου που χρησιμοποιήθηκε για την απάντληση των νερών από τον συγκεκριμένο αγωγό για την ολοκλήρωση των εργασιών.

(Διαπίστωση 2) Τέλος υποβλήθηκε χημική ανάλυση χώματος που ελήφθη από το σημείο των εργασιών. Με βάσει την ανάλυση του δείγματος, η εταιρεία αποφάσισε να προβεί σε ενέργειες αποκατάστασης του εδάφους στην περιοχή επισκευής. Συγκεκριμένα, θα προχωρήσει σε απομάκρυνση κατάλληλης ποσότητας χωμάτων , μέχρι την αποκάλυψη υγειούς εδάφους και παράλληλα σε αποκατάσταση του εδάφους με τοποθέτησης καθαρού χώματος. Οι εργασίες αποκατάστασης αναμένεται να ξεκινήσουν στις 17-02-2025 και να διαρκέσουν δύο εβδομάδες. Τα χώματα που θα απομακρυνθούν από τις ως άνω περιοχές θα οδηγηθούν για τελική διάθεση μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένης εταιρείας διαχείρισης, με την οποία η εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση σχετικού αντικειμένου. Για τον σκοπό αυτόν, έχει υποβληθεί στην αρμόδια Δ/νση ΠΕ.ΧΩ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αίτημα για χορήγηση σχετικής άδειας (σχετ22) (με αρ.πρωτ. ΕΛΠΕ 101/10-2-2025).

(Διαπίστωση 3) Όσον αφορά τις οσμές που εντοπίστηκαν στο σημείο της εκσκαφής οφείλονται στα ίχνη υδρογονανθράκων που περιείχε το νερό που διέφυγε στο έδαφος κατά τη διάρκεια των εργασιών επισκευής και εξαλείφθηκαν από το σημείο, μετά την άντληση υδάτων από το βυτιοφόρο όχημα, πρακτική που ακολουθείται απαρέγκλιτα από την εταιρεία μας σε ανάλογες περιπτώσεις υπογείων αγωγών, για την εξάλειψη των οσμών και του ενδεχόμενου όχλησης προς τον περιβάλλοντα χώρο.»

❖ **ΝΕΑ ΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ για τις δειγματοληψίες εντός του ρέματος Σαρανταπόταμου - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΚΘΕΣΗ 28-2-2025 (αυτοψία 13-2-2025) – (σχετ. 29)**

Θέση 3^η – εντός του ρέματος Σαρανταπόταμου

Στη συνέχεια η υπηρεσία μας σε αυτοψία της 13-2-2025 έλαβε δείγμα υγρών μέσα από το ρέμα του Σαρανταπόταμου και λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων του νερού που ελήφθη όπου διαπιστώθηκε η ύπαρξη υδρογονανθράκων (συγκέντρωσης 3.024.300 μg/l)(σχετ.26), διαβίβασε συμπληρωματικά στην εταιρεία ΕΛΠΕ, την από 28-2-2025 συνταχθείσα προσωρινή έκθεση ελέγχου με το με αρ.πρωτ. 273967/6-3-2025 νέο έγγραφο κλήτευσης σε απολογία για την παραπάνω διαπίστωση, με την οποία ζητήθηκαν :

Ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί η εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων και των εργασιών που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη (όπως βυτίο κενού αντλητικά και απορροφητικά μέσα, καταδυτικό συνεργείο κ.α.), προκειμένου να εντοπιστεί η πηγή προέλευσης των πετρελαιοειδών που εντοπίστηκαν κατά τη δειγματοληψία και την χημική ανάλυση. Τέλος ζητήθηκε όπως υποβληθεί πλάνο εργασιών με όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποκατάσταση και επαναφορά του ρέματος στην πρότερη κατάστασή του.

Ωστόσο η εταιρεία δεν υπέβαλε απόψεις επί της νέας κλήτευσης.

❖ **ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 28-2-2025 για το σύνολο των συμβάντων / αυτοψιών / παραβάσεων (από 16/1/2025 έως και 13/2/2025) (σχετ. 34)**

Θέση 1^η – αγωγός πλησίον του ρέματος Σαρανταπόταμου & Θέση 2^η – εγκαταστάσεις Βεϊνόνγλου & Θέση 3^η – εντός του ρέματος Σαρανταπόταμου

Ύστερα από όλες τις προαναφερόμενες αυτοψίες και κλητεύσεις υποβολής απόψεων αλλά και απαντητικά έγγραφα της εταιρείας, συνέταξε την με αρ. πρωτ. 457949/14-4-2025 Οριστική έκθεση Ελέγχου (σχετ.34) η οποία επιδόθηκε στην εταιρεία ΕΛΠΕ στις 15-4-2025 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με την οποία της ζητήθηκε όπως ακολουθήσει συγκεκριμένο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών εντός τεθέντος χρονοδιαγράμματος για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις ως ακολούθως

α/α	ΠΑΡΑΒΑΣΗ	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης
1η	Ύπαρξη πετρελαιοειδών επί του εδάφους στα σημεία εκτέλεσης εργασιών συντήρησης του αγωγού 12" των ΕΛΠΕ πλησίον του	1)Υλοποίηση περιβαλλοντικού προγράμματος, που θα ακολουθήσει η εταιρεία για την εξυγίανση του χώματος στην περιοχή πλησίον του ρέματος Σαρανταπόταμου όπου γίνονταν οι εργασίες συντήρησης του αγωγού, βάσει της (σχετ.10) ΚΥΑ Παράγραφος 3 του άρθρου 12 ΚΥΑ 13588/2006 «Εξυγίανση – αποκατάσταση χώρων ρυπασμένων από επικίνδυνα απόβλητα», «.....3. Σε περίπτωση ρύπανσης ενός χώρου με επικίνδυνα απόβλητα συνεπεία ατυχήματος, λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση του ατυχήματος και την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος με απόφαση ή εντολή του Γενικού Γραμματέα της οικείας	Μέτρια	1 μήνα

	Σαρανταπόταμου στην είσοδο της Ελευσίνας.	Περιφέρειας,.....», συνοδευόμενη από 2) Τεχνική Έκθεση για την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του χώρου από Σύμβουλο Περιβάλλοντος 3) Υποβολή παραστατικών απομάκρυνσης χρώματος.		
2η	Ύπαρξη πετρελαιοειδών επί του εδάφους στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης – logistics της εταιρείας «Βεϊνόγλου» όπου υπήρξε η βλάβη του αγωγού 12".	1)Υλοποίηση περιβαλλοντικού προγράμματος, που θα ακολουθήσει η εταιρεία για την εξυγίανση του χώματος στην περιοχή εντός των εγκαταστάσεων αποθήκευσης της εταιρείας «ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ» όπου διαπιστώθηκε η βλάβη του αγωγού, βάσει της (σχετ.10) ΚΥΑ Παράγραφος 3 του άρθρου 12 ΚΥΑ 13588/2006 «Εξυγίανση – αποκατάσταση χώρων ρυπασμένων από επικίνδυνα απόβλητα», «.....3. Σε περίπτωση ρύπανσης ενός χώρου με επικίνδυνα απόβλητα συνεπεία ατυχήματος, λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση του ατυχήματος και την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος με απόφαση ή εντολή του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας,.....», συνοδευόμενη από 2) Τεχνική Έκθεση για την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του χώρου από Σύμβουλο Περιβάλλοντος 3) Υποβολή παραστατικών απομάκρυνσης χρώματος.	Μέτρια	1 μήνα
3η	Ύπαρξη πετρελαιοειδών εντός του ρέματος του Σαρανταπόταμου	1) Υποβολή πλάνου εργασιών στις οποίες προτίθεται να προβεί η εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων και των εργασιών που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη (όπως βυτίο κενού αντλητικά και απορροφητικά μέσα, καταδυτικό συνεργείο κ.α.), προκειμένου να εντοπιστεί η πηγή προέλευσης των πετρελαιοειδών που εντοπίστηκαν κατά τη δειγματοληψία και την χημική ανάλυση. 2) Υποβολή Τεχνικής έκθεσης με όλα τα αναγκαία μέτρα που ελήφθησαν για την αποκατάσταση και επαναφορά του ρέματος στην πρότερη κατάστασή του.	Μέτρια	1 μήνα

❖ **15-5-2025 : ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ της εταιρείας στην ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (σχετ35)**

Θέση 1^η – αγωγός πλησίον του ρέματος Σαρανταπόταμου & Θέση 2^η – εγκαταστάσεις Βεϊνόγλου & Θέση 3η – εντός του ρέματος Σαρανταπόταμου

Η εταιρεία υπέβαλε το με αρ. πρωτ. 314/15-5-2025 απαντητικό έγγραφο / Δήλωση Συμμόρφωσης επί της Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου (αρ.πρωτ. 610845/15-5-2025) (σχετ. 35),

Σύμφωνα με το οποίο δήλωσε ότι προέβη στις εξής διορθωτικές ενέργειες :

- 1η ΠΑΡΑΒΑΣΗ : Ύπαρξη Πετρελαιοειδών επί του εδάφους στα σημεία εκτέλεσης εργασιών συντήρησης του αγωγού 12" των ΕΛΠΕ πλησίον του Σαρανταπόταμου στην είσοδο της Ελευσίνας
«Στην περιοχή του Σαρανταπόταμου αρχικά έγινε απάντληση των νερών, που είχαν διαφύγει στο έδαφος κατά τις προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης του αγωγού 12", με βυτίο κενού. Μετά το πέρας των εργασιών συντήρησης (23/1/2025), η εταιρεία μας προχώρησε σε απομάκρυνση ποσότητας χωμάτων και προσθήκη καθαρού χώματος για την εξυγίανση του υπεδάφους. Τα σχετικά παραστατικά επισυνάπτονται. Η διαχείριση των χωμάτων έγινε μέσω εξειδικευμένης εταιρείας, η οποία έχει αναλάβει και την σύνταξη της σχετικής Τεχνικής Έκθεσης για την κατάσταση του υπεδάφους, βάσει αναλύσεων που έχουν προγραμματιστεί για το αμέσως επόμενο διάστημα,
- 2η ΠΑΡΑΒΑΣΗ : Ύπαρξη Πετρελαιοειδών επί του εδάφους στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης logistics της εταιρείας «Βεϊνόγλου» όπου υπήρξε η βλάβη του αγωγού 12".
«Στην περιοχή του συμβάντος, όπου εντοπίστηκε αστοχία του αγωγού 12", η εταιρεία μας προχώρησε άμεσα σε εργασίες καθαρισμού του οδοστρώματος (28/1/2025) και των εγκαταστάσεων της εταιρείας Βεϊνόγλου.

Στις 29/1/2025 έγιναν εκσκαφές για την αποκάλυψη του αγωγού για επιθεώρηση αυτού και προχωρήσαμε άμεσα στις εργασίες επισκευής του αγωγού 12", με ολοκλήρωση 30/1/2025. Ακολούθησε απομάκρυνση ποσότητας ρυπασμένων χωμάτων μέσω αδειοδοτημένης εταιρείας. Τα σχετικά παραστατικά επισυνάπτονται. Η περιοχή δεν αποκαταστάθηκε πλήρως με επιχωμάτωση με καθαρό χώμα, καθώς κατόπιν νέας επιθεώρησης του αγωγού που ακολούθησε στις 05-07/03/2025, προέκυψαν πρόσθετες εργασίες προληπτικής αντικατάστασης τμημάτων αυτού στην περιοχή που είχε ήδη αποκαλυφθεί. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν στις 08/05/2025. Θα ακολουθήσει απομάκρυνση επιπλέον ποσότητας τυχόν ρυπασμένων χωμάτων, εφόσον απαιτηθεί λόγω των εργασιών που υλοποιήθηκαν, και στην συνέχεια οι εργασίες επιχώσεων, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τις 06/06/2025. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, τα σχετικά παραστατικά θα σας αποσταλούν μαζί με την Τεχνική Έκθεση για την κατάσταση του υπεδάφους, η οποία θα συνταχθεί από εξειδικευμένη εταιρεία, βάσει αναλύσεων δειγμάτων χώματος που θα ληφθούν κατά μήκος της εκσκαφής».

- 3η Παράβαση : Ύπαρξη πετρελαιοειδών εντός του ρέματος του Σαρανταπόταμου
«Σχετικά με την αποδιδόμενη σε εμάς 6η Παράβαση, που αναφέρθηκε στην Οριστική Έκθεση Ελέγχου της Υπηρεσίας σας, παρότι δεν τεκμαίρεται συνάφεια του συγκεκριμένου συμβάντος με την παράβαση 4 της παρούσας έκθεσης, ή με άλλη δραστηριότητα σχετιζόμενη με την εταιρεία μας (αντιθέτως χαρακτηρίστηκε μακροσκοπικά ασύνδετη η ύπαρξη των όποιων ευρημάτων με εκτελούμενες εργασίες και δεν εντοπίστηκε κανένα συσχετισμένο σημείο εκπομπής), στα πλαίσια εθελοντικής δράσης και κατόπιν σχετικού αιτήματός σας, η εταιρεία μας έχει συμβάλλει ήδη τα μέγιστα στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο ρέμα του Σαρανταπόταμου. Στο ίδιο πλαίσιο, παραμένουμε στη διάθεσή σας για συνεργασία και περαιτέρω συμβολή, εφόσον απαιτείται».

Στις 28-5-2025 προέκυψε νέο συμβάν ύπαρξης πετρελαιοειδών σε όρυγμα πλησίον της ΝΕΟΑΚ (στο ρεύμα προς Κόρινθο), στο ύψος της Χαλυβουργικής. Επομένως ακολούθησαν τα εξής :

❖ **28-5-2025 : ΝΕΑ ΑΥΤΟΨΙΑ στις 28-5-2024 / ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΚΘΕΣΗ 28-5-2025 & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ για το συμβάν στο όρυγμα με ύπαρξη πετρελαιοειδών πλησίον της ΝΕΟΑΚ (στο ρεύμα προς Κόρινθο), στο ύψος της Χαλυβουργικής (σχετ. 38)**

Θέση 4^η – όρυγμα με ύπαρξη πετρελαιοειδών πλησίον της ΝΕΟΑΚ (στο ρεύμα προς Κόρινθο), στο ύψος της Χαλυβουργικής

Σε συνέχεια των δύο σχετικών εγγράφων (36) και (37) από το ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ και το ΑΤ Ασπροπύργου αντίστοιχα, αναφορικά με νέα συμβάντα στην περιοχή του Ασπροπύργου στη θέση Βαμβακιά, υπάλληλοι της υπηρεσίας μας διενήργησαν νέα αυτοψία στις 28-5-2025 σε όρυγμα σχετικά με ύπαρξη πετρελαιοειδών πλησίον της ΝΕΟΑΚ (στο ρεύμα προς Κόρινθο), στο ύψος της Χαλυβουργικής ($\phi=38.049839^\circ$, $\lambda=23.568750^\circ$ (WSG 84), όπου διαπιστώθηκαν ότι :

Σε όρυγμα μήκους περίπου 10 μέτρων και βάθους 1 μέτρου, υπήρχαν υγρά απόβλητα πετρελαιοειδών και μακροσκοπικά διαπιστώθηκε στα πρηνή του ορύγματος η ύπαρξη στοιβάδων χώματος (σκούρου χρώματος). Κατά τον έλεγχο στο χώρο βρισκόταν συνεργείο της εταιρείας Polyeco με ειδικό όχημα για εργασίες καθαρισμού του χώρου (απάντληση υγρών).

Συντάχθηκε φύλλο ελέγχου χωρίς ωστόσο αυτό να κοινοποιηθεί προς την εταιρεία ΕΛΠΕ καθώς δεν υπήρχε κάποιος υπεύθυνος της εταιρείας στον χώρο. Στη συνέχεια διαβίβασε στην εταιρεία ΕΛΠΕ, η από 28-5-2025 συνταχθείσα Συμπληρωματική Προσωρινή Έκθεση

Ελέγχου με το αρ. πρωτ. 659576/30-5-2025 έγγραφο Συμπληρωματικής Κλήτευσης σε απολογία (σχετ. 38), που επιδόθηκε στις 2-6-2025, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και :

Ζητήθηκαν διευκρινίσεις σχετικά την διαπίστωση υγρών αποβλήτων πετρελαιοειδών στο όρυγμα καθώς και της διαπίστωσης ύπαρξη στοιβάδων χρώματος (σκούρου χρώματος) στα πρανή του ορύγματος, και πως σχετίζεται με τις προγενέστερες διαρροές των αγωγών των ΕΛΠΕ.

Ζητήθηκε αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εργασιών σχετικά με τις εργασίες συντήρησης στο συγκεκριμένο σημείο του αγωγού, συνοδευόμενο από παραστατικά βυτιοφόρων για την απάντηση του υγρού αλλά για τυχόν απορρύπανση του εδάφους στο σημείο αυτό.

Ζητήθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με την λήψη κατάλληλων πρακτικών και μέτρων για την αποφυγή πρόκλησης παρόμοιων συμβάντων (όπως διακοπή μεταφοράς πετρελαιοειδών προϊόντων από αυτούς τους αγωγούς μέχρι τους τελικούς ελέγχους για την καταλληλότητά τους να μεταφέρουν προϊόντα με ασφάλεια για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής και το περιβάλλον).

❖ **11-6-2025 : ΑΠΟΨΕΙΣ της εταιρείας στην ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΚΘΕΣΗ (28-5-2025) (σχετ39)**

Θέση 4^η – όρυγμα με ύπαρξη πετρελαιοειδών πλησίον της ΝΕΟΑΚ (στο ρεύμα προς Κόρινθο), στο ύψος της Χαλυβουργικής

Η εταιρεία υπέβαλε το με αρ. πρωτ. 356/11-6-2025 απαντητικό έγγραφο / απόψεις επί της Συμπληρωματικής Προσωρινής Έκθεσης Ελέγχου (αρ.πρωτ. 727060/16-6-2025) (σχετ. 38),

Στο οποίο αναφέρει σε σχέση με τις διαπιστώσεις του ελέγχου ότι :

«Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών της Περιφέρειας για κατασκευή αγωγού όμβριων υδάτων στον χώρο έμπροσθεν του υποσταθμού του ΔΕΔΔΗΕ έναντι του ΚΕΛ Θριασίου εντοπίστηκαν ελαιώδη ύδατα εντός του σκάμματος.

Σημειώνεται ότι η περιοχή του συμβάντος απέχει περί τα 140 μέτρα από τον αγωγό ενδομεταφορών 12" BEA-BEE της εταιρείας μας. Κατά τον χρόνο δε εμφάνισης των ελαιωδών υδάτων ο αγωγός ήταν πληρωμένος με νερό στα πλαίσια διενέργειας υδραυλικής δοκιμής μετά από την ολοκλήρωση των επισκευών που διήρκεσαν από 26/04 έως 28/05, διάστημα στο οποίο ο αγωγός ήταν κενός και εκτός λειτουργίας.

Ωστόσο, συνεργείο της εταιρείας μας συνέδραμε στην άντληση των ελαιωδών υδάτων με χρήση βυτίου. Σημειώνεται ότι αποτελεί πάγια καλή πρακτική να παρίσταται βυτίο για προληπτικούς λόγους, για την άμεση άντληση τυχόν υπολειμμάτων έως ολοκλήρωση της διαδικασίας υδραυλικής δοκιμής του αγωγού.

Επί της διαπίστωσης για την ύπαρξη στα πρανή του ορύγματος στοιβάδων σκούρου χρώματος δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε την προέλευσή τους, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη περιοχή ουδεμία σχέση έχει με την διαδρομή διέλευσης των αγωγών μας.

Τέλος, σε συνέχεια προηγούμενης ενημέρωσής μας, σας ενημερώνουμε ότι οι έλεγχοι των αγωγών με σύγχρονες τεχνολογίες, ολοκληρώθηκαν όπως και οι εργασίες συντήρησης. Στην συγκεκριμένη περιοχή, όπως αναφέρθηκε διήρκεσαν από 26/04 έως 28/05 και κατά το διάστημα αυτό ο αγωγός παρέμεινε εκτός λειτουργίας, κενός και ελεύθερος αερίων».

❖ **3-7-2025 : ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / Έκθεση Αυτοψίας Επανελέγχου στους χώρους : εγκαταστάσεις Βεϊνόγλου & όρυγμα με ύπαρξη πετρελαιοειδών πλησίον της ΝΕΟΑΚ (στο ρεύμα προς Κόρινθο), στο ύψος της Χαλυβουργικής (σχετ. 44)**

Θέση 2^η – εγκαταστάσεις Βεϊνόγλου & Θέση 4^η – όρυγμα με ύπαρξη πετρελαιοειδών πλησίον της ΝΕΟΑΚ (στο ρεύμα προς Κόρινθο), στο ύψος της Χαλυβουργικής

Η υπηρεσία μας στα πλαίσια του περιβαλλοντικού ελέγχου που είναι σε εξέλιξη διενήργησε επανέλεγχο στις 3-7-2025, προκειμένου να διαπιστωθούν η συμμόρφωση της εταιρείας σύμφωνα με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (της Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου (σχετ 34), και να διαπιστωθεί η λήψη κατάλληλων μέτρων για την εξάλειψη της ρύπανσης από την ύπαρξη πετρελαιοειδών στη θέση του ορύγματος. Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκαν τα εξής:

Α) (θέση 2) Εντός των εγκαταστάσεων της εταιρείας Βεϊνόγλου είχαν τοποθετηθεί από την εταιρεία ΕΛΠΕ περίπου 7 τσιμεντένιοι αγωγοί διαμέτρου περίπου μισού μέτρου που φτάνουν σε βάθος περίπου 2-3 μέτρων για την απάντληση πετρελαιοειδών καταλοίπων. Μακροσκοπικά διαπιστώθηκε η ύπαρξη ιριδισμού και ελαιώδους φάσης σε υγρά που βρίσκονταν στο έδαφος στο τέλος των αγωγών αυτών.

Επιπρόσθετα όσον αφορά την δεξαμενή ομβρίων που βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα της εγκατάστασης του Βεϊνόγλου (από όπου ξεκίνησε το συμβάν της από 27-1-2025) μακροσκοπικά διαπιστώθηκε η ύπαρξη υγρών που έφεραν ιριδισμό, το οποίο υποδηλώνει την ύπαρξη πετρελαιοειδών. Στο στόμιο της δεξαμενής υπήρχε ελαστικός σωλήνας για την απάντληση υγρών με πετρελαιοειδή.

Β) (θέση 4) Στο όρυγμα πλησίον της ΝΕΟΑΚ (στο ρεύμα προς Κόρινθο), στο ύψος της Χαλυβουργικής, διαπιστώθηκε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν υγρά που φέρουν ιριδισμό. Επιπρόσθετα υπάρχει μόνιμα ελαστικός σωλήνας διαμέτρου περίπου 10 εκατοστών για την απάντληση υγρών. Κατά τον έλεγχο στο χώρο βρισκόταν συνεργείο της εταιρείας Polyeco με ειδικό όχημα για εργασίες καθαρισμού του χώρου (απάντληση υγρών).

Σε συνέχεια όλων των παραπάνω συντάσσεται η παρούσα Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης με εισήγηση για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Ύστερα από τα εκτεταμένα συμβάντα ύπαρξης πετρελαιοειδών στην ευρύτερη περιοχή της εισόδου της Ελευσίνας (4 θέσεις) και αφού η υπηρεσία μας μελέτησε, έλεγξε και αξιολόγησε τόσο τις Απόψεις και τις Δηλώσεις Συμμόρφωσης των ΕΛΠΕ, Βεβαιώνονται οι εξής παραβάσεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, οι οποίες αξιολογήθηκαν ως προς τη σοβαρότητά της ως εξής:

➤ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 1 :

Ύπαρξη πετρελαιοειδών επί του εδάφους στα σημεία εκτέλεσης εργασιών συντήρησης του αγωγού 12" των ΕΛΠΕ πλησίον του Σαρανταπόταμου στην είσοδο της Ελευσίνας»

Δήλωση Συμμόρφωσης ελεγχόμενου:

Ύπαρξη πετρελαιοειδών επί του εδάφους στα σημεία εκτέλεσης εργασιών συντήρησης του αγωγού 12" των ΕΛΠΕ πλησίον του Σαρανταπόταμου στην είσοδο της Ελευσίνας»

Ζητήθηκαν σύμφωνα με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών :

1)Υλοποίηση περιβαλλοντικού προγράμματος, που θα ακολουθήσει η εταιρεία για την εξυγίανση του χώματος στην περιοχή πλησίον του ρέματος Σαρανταπόταμου όπου γίνονταν οι εργασίες συντήρησης του αγωγού,

βάσει της (σχετ.10) ΚΥΑ Παράγραφος 3 του άρθρου 12 ΚΥΑ 13588/2006 «Εξυγίανση – αποκατάσταση χώρων ρυπασμένων από επικίνδυνα απόβλητα», «.....3. Σε περίπτωση ρύπανσης ενός χώρου με επικίνδυνα απόβλητα συνεπεία ατυχήματος, λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση του ατυχήματος και την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος με απόφαση ή εντολή του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας,.....», συνοδευόμενη από

2) Τεχνική Έκθεση για την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του χώρου από Σύμβουλο Περιβάλλοντος

3) Υποβολή παραστατικών απομάκρυνσης χρώματος.

Δήλωση Συμμόρφωσης ελεγχόμενου:

«Στην περιοχή του Σαρανταπόταμου αρχικά έγινε απάντληση των νερών, που είχαν διαφύγει στο έδαφος κατά τις προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης του αγωγού 12", με βυτίο κενού. Μετά το πέρας των εργασιών συντήρησης (23/1/2025), η εταιρεία μας προχώρησε σε απομάκρυνση ποσότητας χωμάτων και προσθήκη καθαρού χρώματος για την εξυγίανση του υπεδάφους. Τα σχετικά παραστατικά επισυνάπτονται. Η διαχείριση των χωμάτων έγινε μέσω εξειδικευμένης εταιρείας, η οποία έχει αναλάβει και την σύνταξη της σχετικής Τεχνικής Έκθεσης για την κατάσταση του υπεδάφους, βάσει αναλύσεων που έχουν προγραμματιστεί για το αμέσως επόμενο διάστημα».

Επομένως η εταιρεία αν και υπέβαλε παραστατικά για την απομάκρυνση του χρώματος από το σημείο εκτέλεσης εργασιών συντήρησης του αγωγού 12" των ΕΛΠΕ, που αφορούσαν το χρονικό διάστημα έως και 23/1/2025, ωστόσο **δεν ολοκλήρωσε το περιβαλλοντικό πρόγραμμα για την εξυγίανση του χρώματος στο σημείο αυτό, ούτε αιτήθηκε αιτιολογημένης παράτασης, ούτε προσκόμισε έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής όπου να προσδιορίζονται οι απαιτούμενες ενέργειες για την εξάλειψη της παράβασης και δεν έχει υποβάλει Τεχνική Έκθεση από Σύμβουλο Περιβάλλοντος.**

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις προβλέψεις των ενοτήτων (Δ) και (Θ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530Β'/08-03-2024) η παραπάνω παράβαση αξιολογείται ως **μέτριας σοβαρότητας παράβαση** (πίνακας 1: Αξιολόγηση σοβαρότητας της παράβασης, με βάση την κατηγορίας ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης).

➤ **ΠΑΡΑΒΑΣΗ 2 :**

Ύπαρξη πετρελαιοειδών επί του εδάφους στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης – logistics της εταιρείας «Βεϊνόγλου) όπου υπήρξε η βλάβη του αγωγού 12".

Δήλωση Συμμόρφωσης ελεγχόμενου:

«Στην περιοχή του συμβάντος, όπου εντοπίστηκε αστοχία του αγωγού 12", η εταιρεία μας προχώρησε άμεσα σε εργασίες καθαρισμού του οδοστρώματος (28/1/2025) και των εγκαταστάσεων της εταιρείας Βεϊνόγλου. Στις 29/1/2025 έγιναν εκσκαφές για την αποκάλυψη του αγωγού για επιθεώρηση αυτού και προχωρήσαμε άμεσα στις εργασίες επισκευής του αγωγού 12", με ολοκλήρωση 30/1/2025. Ακολούθησε απομάκρυνση ποσότητας ρυπασμένων χωμάτων μέσω αδειοδοτημένης εταιρείας. Τα σχετικά παραστατικά επισυνάπτονται. Η περιοχή δεν αποκαταστάθηκε πλήρως με επιχωμάτωση με καθαρό χώμα, καθώς κατόπιν νέας επιθεώρησης του αγωγού που ακολούθησε στις 05-07/03/2025, προέκυψαν πρόσθετες εργασίες προληπτικής αντικατάστασης τμημάτων αυτού στην περιοχή που είχε ήδη αποκαλυφθεί. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν στις 08/05/2025. Θα ακολουθήσει απομάκρυνση επιπλέον ποσότητας τυχόν ρυπασμένων χωμάτων, εφόσον απαιτηθεί λόγω των εργασιών που υλοποιήθηκαν, και στην συνέχεια οι εργασίες επιχώσεων, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τις 06/06/2025. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, τα σχετικά παραστατικά θα σας αποσταλούν μαζί με την Τεχνική Έκθεση για την κατάσταση του υπεδάφους, η οποία θα συνταχθεί από εξειδικευμένη εταιρεία, βάσει αναλύσεων δειγμάτων χρώματος που θα ληφθούν κατά μήκος της εκσκαφής».

Ωστόσο βάσει του επανελέγχου της υπηρεσίας μας στις 3-7-2025, διαπιστώθηκε ότι τόσο στον χώρο των εγκαταστάσεων του Βεϊνόγλου όσο και στην καινούρια θέση 4 εντός ορύγματος πλησίον της ΝΕΟΑΚ, εξακολουθεί να υφίστανται η ύπαρξη πετρελαιοειδών επί

του υπεδάφους, επομένως η υπηρεσία μας αξιολογώντας το σύνολο των υποβληθέντων στοιχείων αλλά και σύμφωνα με τους επανελέγχους που έχει διεξάγει, θεωρεί ότι εξακολουθεί να υφίστανται το πρόβλημα της ύπαρξης ρύπανσης του υπεδάφους.

Επίσης η μη ολοκλήρωση των εργασιών για την εξυγίανση του εδάφους καθιστά σαφές ότι η ρύπανση του χώματος με πετρελαιοειδή απόβλητα ήταν εκτεταμένη και επιπρόσθετα δεν έχει προσδιοριστεί πλήρως ο χρόνος έναρξης της διαρροής των πετρελαιοειδών στο υπέδαφος.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, και δεδομένου ότι η κίνηση των πετρελαιοειδών μετά την αστοχία του αγωγού ήταν προς την κατεύθυνση της δεξαμενής ομβρίων της εταιρείας Βεϊνόγλου, η υπηρεσία μας οδηγείται στο συμπέρασμα ότι, όσον αφορά τα πετρελαιοειδή που εντοπίστηκαν στο όρυγμα (θέση 4) στις 28-5-2025 που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 140 μέτρα από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας Βεϊνόγλου, πρόκειται για ποσότητες πετρελαιοειδών που έχουν κινηθεί προς την ίδια κατεύθυνση νοτιοανατολικά ύστερα από την διαρροή του αγωγού.

Τέλος επισημαίνουμε ότι, βάσει της ΑΕΠΟ των ΕΛΠΕ ΒΕΑ (101138/1.10.2009 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), «...4.3 Υγρά απόβλητα 4.3.1 Να λαμβάνεται μέριμνα για την προστασία των επιφανειακών ή υπόγειων νερών από ενδεχόμενη ρύπανση. Απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο διάθεση μη επεξεργασμένων ή ανεπαρκώς επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στο περιβάλλον (έδαφος, υπέδαφος ή αποδέκτη υγρών αποβλήτων) ή σε επιφανειακούς υδάτινους αποδέκτες...» (ΑΔΑ: ΩΝΘΤ4653Π8-Λ66)..», η εταιρεία οφείλει να προβεί σε ενέργειες τήρησης του παραπάνω όρου με την λήψη επιπρόσθετων μέτρων για την εξασφάλιση της προστασίας του υπεδάφους και των υπογείων νερών για το σύνολο των αγωγών διασύνδεσης των δύο διυλιστηρίων και ειδικότερα στις περιοχές που έχουν εκδηλωθεί τους τελευταίους μήνες συμβάντα ρύπανσης, ενημερώνοντάς μας σχετικώς για το σύνολο των ενεργειών τους.

Επομένως η εταιρεία **δεν ολοκλήρωσε ούτε αιτήθηκε αιτιολογημένης παράτασης, περιβαλλοντικό πρόγραμμα για την εξυγίανση του χώματος στην περιοχή εντός των εγκαταστάσεων αποθήκευσης της εταιρείας «ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ» όπου διαπιστώθηκε η βλάβη του αγωγού, ούτε προσκόμισε έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής όπου να προσδιορίζονται οι απαιτούμενες ενέργειες για την εξάλειψη της παράβασης, και δεδομένου ότι δεν έχει αντιμετωπισθεί η εξυγίανση του εδάφους και δεν έχει υποβάλει Τεχνική Έκθεση από Σύμβουλο Περιβάλλοντος ούτε έχει υποβάλει το σύνολο των παραστατικών απομάκρυνσης χώματος.**

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις προβλέψεις των ενοτήτων (Δ) και (Θ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530Β'/08-03-2024) η παραπάνω παράβαση αξιολογείται ως **μέτριας σοβαρότητας παράβαση** (πίνακας 1: Αξιολόγηση σοβαρότητας της παράβασης, με βάση την κατηγορία ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης).

➤ **ΠΑΡΑΒΑΣΗ 3 :**

Ύπαρξη πετρελαιοειδών εντός της κοίτης του ρέματος του Σαρανταπόταμου.

Η υπηρεσία μας αξιολογώντας τα υποβληθέντα στοιχεία και κατόπιν επανελέγχων εντός της κοίτης του ρέματος Σαρανταπόταμου, και δεδομένου ότι ο σύνολο των πετρελαιοειδών

έχουν απομακρυνθεί από το ρέμα και δεν υπάρχει ιριδισμός, η υπηρεσία μας δέχεται την συμμόρφωση της εταιρείας και η συγκεκριμένη παράβαση **δεν βεβαιώνεται**.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Το ύψος των προστίμων υπολογίζεται ως εξής:

Παράβαση 1η:

Υπαρξη πετρελαιοειδών επί του εδάφους στα σημεία εκτέλεσης εργασιών συντήρησης του αγωγού 12" των ΕΛΠΕ πλησίον του Σαρανταπόταμου στην είσοδο της Ελευσίνας»

1η Θέση πλησίον του ρέματος Σαρανταπόταμου στην είσοδο της Ελευσίνας

$\phi=38.048639^\circ$, $\lambda=23.554583^\circ$ (WSG 84) (γεωγρ. πλάτος: $38^\circ 02' 55.1''\text{N}$ και γεωγρ. μήκος: $23^\circ 33' 16.5''\text{E}$)

Για την βεβαιωθείσα 1η παράβαση σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 [ενότητα (ΣΤ) παραρτήματος], λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- το ιστορικό συμμόρφωσης χαρακτηρίζεται ως ουδέτερο.
- υπήρξε μερική συμμόρφωση μετά την αυτοψία και πριν από την ΠΒΠ
- δεν υπάρχει εμφανής πρόθεση για προσπορισμό κέρδους
- δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος

το ύψος του προστίμου υπολογίζεται ως εξής:

$$ΥΠ = ΠΒ * \Sigma_{ΣΚΕ} * ΣΒ * \prod_{i=1}^4 \Sigma ΕΕΠ_i \quad \text{όπου:}$$

ΥΠ: ύψος προστίμου

ΠΒ: ποσό βάσης ίσο με 0,24 (Πίνακας 5)

ΣΣΚΕ: Συντελεστής του συνολικού κύκλου εργασιών ίσος με $\alpha * \Sigma ΚΕ + \beta$ όπου σύμφωνα με τον Πίνακα 8 και το 42 σχετ., $\Sigma ΣΚΕ = 327.597,00 \text{ €}$

ΣΒ: συντελεστής βαρύτητας ίσος με 4,6 (Πίνακας 6, μέτρια σοβαρότητα)

γινόμενο συντελεστών του Πίνακα 7 ίσο με: $1 \times 0,8 \times 1 \times 1 = 0,8$

$ΥΠ1 = 0,24 \times 327.597 \times 4,6 \times 0,8 = 289.334,00 \text{ €}$

Παράβαση 2^η:

Υπαρξη πετρελαιοειδών επί του εδάφους στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης – logistics της εταιρείας «Βεϊνόγλου» όπου υπήρξε η θλάξη του αγωγού 12".

2^η Θέση επί του εδάφους της εγκατάστασης αποθήκευσης της εταιρείας ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ στον Ασπρόπυργο $\phi=38.050806^\circ$, $\lambda=23.570000^\circ$ (WSG 84) (γεωγρ. πλάτος: $38^\circ 03' 02.9''\text{N}$ και γεωγρ. μήκος: $23^\circ 34' 12.0''\text{E}$)

Για την βεβαιωθείσα 2^η παράβαση σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 [ενότητα (ΣΤ) παραρτήματος], λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- το ιστορικό συμμόρφωσης χαρακτηρίζεται ως ουδέτερο
- υπήρξε μερική συμμόρφωση μετά την αυτοψία και πριν από την ΠΒΠ
- δεν υπάρχει εμφανής πρόθεση για προσπορισμό κέρδους
- δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος

το ύψος του προστίμου υπολογίζεται ως εξής:

$$ΥΠ = ΠΒ * \Sigma_{ΣΚΕ} * ΣΒ * \prod_{i=1}^4 \Sigma ΕΕΠ_i$$

όπου:

ΥΠ: ύψος προστίμου

ΠΒ: ποσό βάσης ίσο με 0,24 (Πίνακας 5)

Σ_{ΣΚΕ}: Συντελεστής του συνολικού κύκλου εργασιών ίσος με α*ΣΚΕ+β όπου σύμφωνα με τον Πίνακα 8 και το 42 σχετ., Σ_{ΣΚΕ} = 327.597,00 €

ΣΒ: συντελεστής βαρύτητας ίσος με 4,6 (Πίνακας 6)

$\prod_{i=1}^4 \Sigma ΕΕΠ_i$ γινόμενο συντελεστών του Πίνακα 7 ίσο με: 1 x 0,8 x 1 x 1 = 0,8

$$ΥΠ2 = 0,24 \times 327.597 \times 4,6 \times 0,8 = 289.334,00 \text{ €}$$

$$ΥΠ = ΥΠ1 + ΥΠ2 = 289.334,00 + 289.334,00 = 578.668,00 \text{ €}$$

Για τις ως άνω παραβάσεις ορίζονται οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες στο **Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)** που ακολουθεί, σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011. Σε περίπτωση μη-συμμόρφωσης εντός του χρονοδιαγράμματος του ΠΔΕ προβλέπεται από την παρ.15α του ιδίου άρθρου η επιβολή διοικητικών κυρώσεων συντάσσοντας **Πράξη Βεβαίωσης της Παράβασης**.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την επιβολή διοικητικής κύρωσης (πρόστιμο) ύψους **πεντακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ (578.668,00 €)** στην εταιρεία «**ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π. ΑΕ**», (**ΑΦΜ: 996689451 – ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών**), σχετικά με συμβάντα σε αγωγούς πετρελαιοειδών διασύνδεσης των βιομηχανικών εγκαταστάσεων Ασπροπύργου με τις εγκαταστάσεις Ελευσίνας Αττικής, για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, όπως αυτή διαπιστώθηκε και αναφέρεται ανωτέρω.

ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις προβλέψεις των ενοτήτων (Ε), (Ζ) και (Η) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530/Β` 8.3.2024), προσαρτάται Πίνακας του ΠΔΕ της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4014/2011, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας 1: ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1.	Μη υποβολή τεχνικής έκθεσης και έγκρισης εργασιών αποκατάστασης πλησίον ρέματος Σαρανταπόταμου	1)Υλοποίηση περιβαλλοντικού προγράμματος, που θα ακολουθήσει η εταιρεία για την εξυγίανση του χώματος στην περιοχή εντός των εγκαταστάσεων αποθήκευσης της εταιρείας «ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ» όπου διαπιστώθηκε η βλάβη του αγωγού, βάσει της (σχετ.10) ΚΥΑ <i>Παράγραφος 3 του άρθρου 12 ΚΥΑ 13588/2006</i>	Μεσαία	6 μήνες από την παραλαβή του παρόντος

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
		«Εξυγίανση – αποκατάσταση χώρων ρυπασμένων από επικίνδυνα απόβλητα», «.....3. Σε περίπτωση ρύπανσης ενός χώρου με επικίνδυνα απόβλητα συνεπεία ατυχήματος, λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση του ατυχήματος και την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος με απόφαση ή εντολή του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας,.....», συνοδευόμενη από 2) Υποβολή Τεχνικής Έκθεσης σχτ με την πρόοδο και την υλοποίηση της αποκατάστασης του Περιβάλλοντος		
2.	Ύπαρξη πετρελαιοειδών επί του εδάφους στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης – logistics της εταιρείας «Βεϊνόγλου» όπου υπήρξε αστοχία του αγωγού 12”.	1)Υλοποίηση περιβαλλοντικού προγράμματος, που θα ακολουθήσει η εταιρεία για την εξυγίανση του χώματος στην περιοχή εντός των εγκαταστάσεων αποθήκευσης της εταιρείας «ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ» όπου διαπιστώθηκε η βλάβη του αγωγού, βάσει της (σχετ.10) ΚΥΑ Παράγραφος 3 του άρθρου 12 ΚΥΑ 13588/2006 «Εξυγίανση – αποκατάσταση χώρων ρυπασμένων από επικίνδυνα απόβλητα», «.....3. Σε περίπτωση ρύπανσης ενός χώρου με επικίνδυνα απόβλητα συνεπεία ατυχήματος, λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση του ατυχήματος και την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος με απόφαση ή εντολή του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας,.....», συνοδευόμενη από 2)) Υποβολή Τεχνικής Έκθεσης σχτ με την πρόοδο και την υλοποίηση της αποκατάστασης του Περιβάλλοντος.	Μεσαία	6 μήνες από την παραλαβή του παρόντος.

Η ελεγχόμενη δραστηριότητα υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σύμφωνα με την παρ.15γ του άρθρου 20 του ν.4014/11 όπως ισχύει και με την παρ. 3 του άρθρου 7 του ν.4964/2022 και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης .

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, μετρήσεων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση των συμμορφώσεων, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 15 γ του άρθρου 50 ν. 4843/2021 (6 σχετ.). Για το λόγο αυτό καλείστε να υποβάλετε τη **Δήλωση Συμμόρφωσης επαρκώς τεκμηριωμένη**. Σε περίπτωση που επαληθεύεται η συμμόρφωση, η Δήλωση Συμμόρφωσης αναρτάται αμελλητί στο ΗΠΜ. Η ανάρτηση της στο ΗΠΜ ή στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφέρειας επέχει θέση αποδοχής της από την αρμόδια για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους αρχή. Η αποδοχή της Δήλωσης Συμμόρφωσης **δεν αίρει τη διαδικασία επιβολής προστίμου** σύμφωνα με την Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας του έργου ή η δραστηριότητα δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή/και δεν έχει υποβάλλει την Δήλωση Συμμόρφωσης, αυτός **θεωρείται υπότροπος** και επιβάλλονται οι προσήκουσες κυρώσεις.

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) δεν απαλλάσσει την ελεγχόμενη δραστηριότητα από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του.

Στο **Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας** αποστέλλεται το παρόν για τις δικές του ενέργειες σε εφαρμογή της παραπάνω **σχετικής εισήγησης, για την έκδοση απόφασης επιβολής διοικητικών κυρώσεων – προστίμου**, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 30 του ν. 1650/86, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 4 του Ν. 3010/02, το άρθρο 21 του ν. 4014/2011 και την παρ.1 του άρθρου 75 του ν.4843/2021.

Επιπλέον σε συνέχεια των ανωτέρω, η παρούσα **Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης** κοινοποιείται για ανάρτηση στον Φορέα Διαχείρισης του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Μέρος Α, Κεφάλαιο Β, παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν.4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α). (σχετ.7) και το άρθρο 180 του Ν.5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α/28-03-2023).

ΕΔ

Αρ. Περιβάλλοντος Φ ΚΑΤ. 2/2025
Χ.Α.

**Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ

1. ΥΠΕΝ

- α. ΔΙΠΑ (Λ. Αλεξάνδρας 11, Αθήνα)
- β. ΣΥΓΑΠΕΖ (Λ. Μεσογείων 119, Αθήνα)
- γ. Δ/νση Υδρογονανθράκων (Λ. Μεσογείων 119, Αθήνα)
- δ. ΣΕΝΕ (Λ. Μεσογείων 119, Αθήνα)
- ε. Φορέας Διαχείρισης του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ) (για ανάρτηση)

2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

- α. Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
- β. Δ/νση Υδάτων

3. Περιφέρεια Αττικής

- α. Γραφείο Περιφερειάρχη
- β. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
- γ. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Δ.Α.
- δ. Αυτοτελής Δ/νση Διαδικτυακής Ενημέρωσης & Ψηφιακής Εξυπηρέτησης
- ε. Διεύθυνση Τεχνικών υπηρεσιών ΠΕΔΑ

4. Δήμο Ελευσίνας

Γραφείο Δημάρχου

5. Δήμο Ασπροπύργου

Γραφείο Δημάρχου

6. ΑΤ Ελευσίνας

7. ΑΤ Ασπροπύργου

8. ΟΛΕ

9. Κ.Λ.Ελευσίνας

10. Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών,

protokollo@eispa.gr

(με συνημμένα τα 19-39 & 44 σχετικά έγγραφα)